

ADDENDUM 01

Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung I RSUD Sofifi Kode Lelang 3064361 terjadi koreksi penulisan pada Rincian DKH yaitu

SEMULA TERTULIS DAN TERBILANG

2.5.1 Balok Ba'=Ba, elev.+2,15 TOC

2.5.1.1 Cor beton K.175 m3 4.12

2.5.2 Balok Ba, elev.+2,85 TOC

2.5.2.1 Cor beton K.175 m3 8.2

DIKOREKSI MENJADI

2.5.1 Balok Ba'=Ba, elev.+2,15 TOC

2.5.1.1 Cor beton K.300 m3 4.12

2.5.2 Balok Ba, elev.+2,85 TOC

2.5.2.1 Cor beton K.300 m3 8.2

SEMULA TERTULIS DAN TERBILANG

3119 Pas. granit alam top table wastafel dan lab. 319 m2

DIKOREKSI MENJADI

3119 Pas. granit alam top table wastafel dan lab. 3,19 m2

PEKERJAAN MECHANICAL

SEMULA TERTULIS DAN TERBILANG

Ground Tank Cap.60 m³ include base 1 Set by Sipil

DIKOREKSI MENJADI

Dihilangkan

SEMULA TERTULIS DAN TERBILANG

Pemasangan air dari PDAM 1 unit by owner

DIKOREKSI MENJADI

Dihilangkan